

## PCDO02 Оптимальный онлайн-анализатор растворенного кислорода



- 2,8-дюймовый решетчатый экран 12864.
- Изолированный передающий выход с небольшими помехами.
- Изолированная связь RS485.
- Изолирующая связь RS485.
- Измерение DO/SAT/OPP, измерение температуры, контроль верхнего /нижнего предела, передающий выход, связь RS485.

- Настраиваемая функция ручного и автоматического смещения тем пературы.
- Настраиваемый верхний/нижний предел тревоги и задержки.
- Настраиваемый переключатель хаммера и подсветки ЖК-дисплея.
- Дополнительный язык, китайский и английский.
- Калибровка по воздуху.

#### Осторожность:

Убедитесь, что прибор не включен, прежде чем подключать его к си гнальному проводу, чтобы избежать поражения электрическим токо м.

Используйте провод с двойной изоляцией, чтобы предотвратить возгорание.

Не размещайте электроприбор близко к сигнальному терминалу, это может привести к сбою.



Оптический онлайн-анализатор растворенного кислорода — интеллек туальный онлайн-химический анализатор, широко применяемый для непрерывного мониторинга и измерения растворенного кислорода, на сыщения, парциального давления кислорода и температуры в раство ре в таких отраслях, как теплоэнергетика, производство химических у добрений, охрана окружающей среды, металлургия, фармацевтика, б иохимия, производство продуктов питания и воды и т. д.

Данные непрерывного мониторинга измерений подключаются к регис тратору через передающий выход для реализации удаленного монит оринга и записи. Он также может быть подключен к порталу RS485 ч ерез протокол MODBUS-RTU для доступа к компьютеру для монитор инга и записи.

#### Приложение:

- Очистка сточных вод
- Водоподготовка
- Питьевая вода
- Поверхностные воды: реки, озера и моря
- Рыболовство
- Питательная вода для котлов (измерение следов кислорода)

## Осторожность:

- > Гарантия качества электрода проводимости составляет один год, для более точного измерения. По истечении одного года после сдачи в эксплуатацию производительность будет зависеть от того, будет ли он использоваться в дальнейшем. Затем его следует вовремя замени ть.
- > Перед калибровкой включите прибор и дайте ему прогреться в теч ение получаса.
- > Во время измерения очистите прибор в дистиллированной воде (и ли деионизированной воде) и высушите фильтровальной бумагой, что бы избежать попадания включений в тестовую жидкость.
- > Обратитесь к производителю в случае неисправности или поврежд ения прибора. Не ремонтируйте его самостоятельно.

www.wtsensor.com CE




# Технические индикаторы

Измеряемые переменн	растворенный кислород, насыщение, температура		
ые			
Диапазон измерения	0 - 20mg/L,0 - 200%		
Разрешение	0.01mg/L, 1%		
Повторение:	±0.5%FS		
Диапазон измерения:	0 -45℃		
Разрешение	0.1 ℃		
Выход	4~20mA output		
	максимальный контур 750Ω,±0.2%FS		
Точность коррекции:	±0.5℃		
Тип выхода	4 - 20mA current transmission output		
Макс. сопротивление кон тура	$750\Omega$		
Точность	±3%FS, 0.1%FS		
Тип выхода	4 -20mA current transmission output		
Макс. сопротивление ко нтура	750Ω		
Протокол связи	стандартный MODBUS-		
	RTU (настраиваемый)		
Мощность	AC220V±10%,50Hz/60Hz		
Реле сигнализации:	AC250V \ 3A		

www.wtsensor.com (€





Wiring diagram



main monitoring page

Идентификация терминала

+12 В постоянного тока: Питание электрода раствор енного кислорода

AGND: Отрицательное питание электрода растворе нного кислорода

RS485-A: Связь электрода растворенного кислорода -A

RS485-B: Связь электрода растворенного кислорода

-B NC: Ноль NC: Ноль

RS485(A+):интерфейс связи RS485 A+ RS485(B-):интерфейс связи RS485 B

I(+):выходной порт 4-20 мА+ I(-):выходной порт 4-20 мА-

НО: высокий уровень сигнала тревоги нормально от крытого реле

HC: высокий уровень сигнала тревоги нормально за крытого реле

СОМ: Общий порт

LO: Низкий уровень сигнала тревоги нормально открытого реле

LC: Низкий уровень сигнала тревоги нормального ре ле дозы

СОМ: Общий порт

220 В L: AC220 В пожарный провод

NC: Нулевой

220 В N: AC220 В нулевой провод



## Подключение проводки

# Definition of buttons



Символ	Кнопка	Описание функции
ESC	EXIT	Проверьте статус соответствующего предупреждения на «с транице мониторинга» Вернуться на страницу предыдущего уровня на странице у ровня вверх и вниз, связанной со «страницей меню»



	RIGHT	Сделайте повторный выбор цифр параметров
		Проверьте отображаемые значения других единиц на «странице мониторинга»
	MENU	
MENU		Войти в МЕНЮ на «странице мониторинга» Выйти из МЕНЮ на «странице ме ню»
	DOWN	Выберите соответствующее меню на «странице меню».
		Измените значения в состоянии конфигурации.
ENT	ENTER	Войдите в подменю или подтвердите изменение на «Странице меню»

## Контакт:

Nanjing Wotian Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: ru.wtsensor.com

Адрес: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

Электронная почта: wtsensor@wtsensor.com

Телефон: +86-18640205486 Менеджер по продажам: Эмма