

РС161 Датчик низкого дифференциального давления

Функции

- Перегрузка давления до 15 PSI во всех диапазонах
- Защита от неправильного подключения
- Несимметричные диапазоны двунаправленного давления
- Истинный уровень нуля для версии
 с выходом по напряжению

Приложения и отрасли

- ■Управление HVAC
- ■Измерение статического давлени
- я в воздуховоде
- ■Контроль тяги и контроль вытяж ного шкафа
- ■Управление потоком воздуха в п ечи
- ■Мониторинг и контроль воздушн ого потока на электростанции
- ■Соответствует CE RoHS



Обзор продукта:

Серия РС161 - это преобразователи дифференциаль ного давления низкого диапазона в системах автом атизации зданий НVAC, высокоточных фармацевтич еских и медицинских учреждениях. Запатентованны й датчик давления с переменной емкостью изготов лен из нержавеющей стали и стекла, без клея или других органических веществ. Модель РС161 обесп ечивает отличные характеристики, коррозионную с тойкость и долгосрочную стабильность и обеспечи вает надежные измерения на глубине менее 0,05 д юйма воды.



Примечания:

- 1 Перед установкой внимательно прочтите руководство по эксплуатации продукта и ознакомьтесь с соответствующей информацией о продукте.
- 2 Неправильное использование продукта может стать причиной опасности или травм.

Примечания:

- 1 Не злоупотребляйте документацией.
- 2 Информация, представленная в этом описании продукта, предназначена только для справки. Не используйте этот документ в качестве руководства по установке продукта.
- 3 Полная информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию приведена в инструкции к продукту.
- 4 Неправильное использование продукта может стать причиной опасности или травм.

Технические параметры:

0.55%FS 0.20%FS 0.10%FS 0.03%FS	±0.37%FS ±0.10%FS ±0.10%FS	±0.24%FS ±0.05%FS		
0.10%FS		\pm 0.05%FS		
	±0.10%FS			
0.03%FS		±0.05%FS		
	\pm 0.02%FS	\pm 0.015%FS		
to 170° (4-77°C)				
PSI (10KPa)				
PSI (100KPa)в поло	жительном или	отрицательном		
направлении для всех диапазонов				
±0.5%FS/YR				
5 секунд для соответствия спецификации				
Каждый блок откалиброван в вертикальном положении. Для				
льшей точности отрегу	пируйте ноль устро	йства, если он		
тановлен в другом	положении. Нет	необходимости		
гулировать чувствителы	ность.			
Данные об окружающей среде и физическое описание				
0-170°F(-18 to 77°ℂ)				
-40 to 185°F(-40 to 85℃)				
еммы				
Латунь с зазубринами с внешним диаметром 3/16 дюйма для				
утреннего диаметра	1/8 дюйма. Наж	кимная трубка		
гандарт), латунь с зазуб	ринами на 6.5 мм и	8 мм внешним		
аметром (опция)				
оступен под маленькой к	рышкой			
Обычно воздух или аналогичные непроводящие газы				
ержавеющая сталь и спл	ав PC_ABS, номина	льное значение		
V-0				
	PSI (10KPa) PSI (100KPa)в полоправлении для всех диальскунд для соответствия ждый блок откалибровальшей точности отрегулановлен в другом гулировать чувствительни физическое описало точности отрегулировать чувствительного бизическое описало точности отрегулировать чувствительного бизическое описало точности от выбрат в точности от в точности	PSI (10KPa) PSI (100KPa)в положительном или правлении для всех диапазонов .5%FS/YR рекунд для соответствия спецификации ждый блок откалиброван в вертикальном пльшей точности отрегулируйте ноль устрогановлен в другом положении. Нет гулировать чувствительность. и физическое описание 170°F(-18 to 77°C) 1 to 185°F(-40 to 85°C) еммы тунь с зазубринами с внешним диаметром гандарт), латунь с зазубринами на 6.5 мм и маметром (опция) ступен под маленькой крышкой бычно воздух или аналогичные непроводящить ружавеющая сталь и сплав PC_ABS, номина		




Macca	4.0 OZ/113g
Установка	См. Схему и размеры на схеме 1.

Электрические данные (напряжение)

and the second of the second o		
Схема	3-проводное соединение (+ EXC, -EXC, OUTPUT) Защищено	
	от неправильного подключения	
Питание	12-32VDC/ 12-30VAC	
Выход	0-5VDC, 0-10VDC	
выходное сопротивление	≤5.0OHMS	

Электрические данные (ток)


Схема	2-проводное соединение (+ EXC, -EXC) Защищено от	
	неправильного подключения	
Питание	12-32VDC	
Выход	4-20mA	
Двунаправленный выход при	12 мА в стандартной комплектации	
нуле		
Внешняя нагрузка	0-1000OHM	



* Loop resistance = Wire res. + Receiver res.

Diagram 2





How to order:




Diagram 1

0,67 [17,1]



Contact us

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

Website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

Sales Manager: Wuzhou Lian Email:wuzhou@wtsensor.net