

# Р19 Высокий стабильный кремниевый пьезорезистивный сенсор давления

#### Особенности

- ■Вариант питания постоянным током или постоянным напряжением
- ■Высокая надежностьчипа давления
- ■Широкий диапазон температурной компенсации
- ■Возможен нормализованный выход
- ■Плата компенсации заполнена клеем для защиты от влаги
- Φ19mmstandardOEM
- ■Все материалы 316L
- ■Высокиехарактеристики, высокая надежность
- ■Гарантийсрок 18 месяцев

#### Применения

- ■Системы контроля над процессом
- ■Приборы для калибровки давления
- ■Приборы для управления холодильным ,вентиляционны м оборудованием
- ■Гидравлические системы и клапаны
- Измерение уровня жидкости
- ■Биомедицинские инструменты
- ■Корабли и навигация
- Авиация и авионика



# Обзор продукта

Р19 этокремниевый пьезорезистивный сенсор давления, является основным компонентом для изготовления датчиков и преобразователейдавления. Выходной сигнал с высокопроизводительных чипов ,PC10 можно легко усилить и установить сенсоры в датчики давления состандартным выходным сигналом.

Р19 представляет собойдиффузный, чувствительный к давлению кремниевый чип, установленный в корпус из нержавеющей стали 316L.Внешнее давление передается на чип через диафрагму из нержавеющей стали и силиконовое масло.Чип не контактирует непосредственно с измеряемой средой, образуя твердую структуру измерения давления.Таким образом, продуктможно применять в самых разных случаях, в том числе в агрессивной среде.

Р19 использует уплотнительное кольцо для уплотнения под давлением, которое легко установить.

Компания может производить сенсоры в соответствии со специальными требованиями заказчиков, например, датчики давления полностью сварной конструкции, расширенный диапазон температурной компенсации, противоударные и антивибрационные сенсоры, особенно для вооружения и оборудования национальной обороны.



#### Внимание:

1Не трогать мембрану твердыми предметами, этоможет привести к повреждению мембраны.

2Перед установкой внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации продукта и проверьте соответствующую информацию о продукте.

ЗПроведите подключение в строгом соответствии со схемой подключения, иначе это может привести к повреждению изделия и другим потенциальным отказам. 4 Неправильное использование продукта может привести к опасности или травме

#### Внимание:

1Не злоупотребляйте документацией.

2Информация, представленная в этом документе, предназначена только для справки. Не используйте этот документ в качестве руководства по установке продукта.

3Полная информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию приведена в инструкциях изделия

4Неправильное использование продукта может привести к опасности или травме.

#### Эквивалентная схема

# 4провода

Электрические характеристики						
Диапазон	0∼7kPa···70MPa					
давления	U~7KPa···7OMPa					
Виды давления	Избыточное   Абсолютное  Избыточное герметичное					
Питание	1.5мА постоянный ток					
Входное	3kΩ~8kΩ					
сопротивление						
Электрическое	Позолоченные контакты KOVAR или силиконовый мягкий провод					
подключение						
Диапазон	□ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.0					
термокомпенсации	Постоянный ток: 0°C∼70°C(≤35kPa), -10°C∼80°С(другие диапазоны);					
Диапазон						
температуры	-40°C∼125°C					
рабочих сред						
Диапазон						
температуры	-40°C∼125°C					
хранения						
Сопротивление	>200MO/250VDC					
изоляции	≥200MΩ/250VDC					
Время отклика	≤1 мс (10% до 90%FS)					
Измеряемая среда	Все жидкости и газы, совместимые с 316L.					



AL DI SCHSOF	
Устойчивость к	20g (20-5000Гц)
вибрационным	
нагрузкам	
Ударостойкость	100g, 10 мс
Срок службы	10×10 <sup>6</sup> (циклов)
Материалы	
Материалмембраны	316L
Материал корпуса	316L
Заполняющее масло	Силиконовое масло
Уплотнительное	FKM
кольцо	FNIVI

Основныепараметры								
Пункт	Состояни е	Мин.	Номинальн ый	Макс	Ед. изм	Примечани е		
Нелинейность		-0.2	±0.15	0.2	%FS			
Гистерезис		-0.05	±0.03	0.05	%FS			
Воспроизводимость		-0.05	±0.03	0.05	%FS			
Начальный сдвиг «нуля»		-2	±1	2	mV			
Полный диапазон выходного сигнала	1.5mA	50			mV			
Температурный	≤35kPa	-1.5	±1	1.5		Примечание		
коэффициентухода «нуля»	Другие диапазоны	-1	±0.75	1	%FS			
Температурный дрейф чувствительности		-1	±0.75	1	%FS	Примечание (2)		
Термический гистерезис		-0.075	±0.05	0.075	%FS	Примечание <sup>(3)</sup>		
Долговременная стабильность		-0.2	±0.1	0.2	%FS/го Д			


### Примечания:

- (1) Рассчитана по методу наименьших квадратов BFSL.
- (2) Диапазон измерения  $\leq$ 35 кПа, диапазон температур компенсации 0  $^{\circ}$ C  $\sim$  70  $^{\circ}$ C, другой диапазон температур компенсации -10  $^{\circ}$ C  $\sim$  80  $^{\circ}$ C, справочное значение 35  $^{\circ}$ C.
- (3) После прохождения высокой и низкой температуры возврат к справочной температуре.




## Структура и размеры

In mm



# Электрическое подключение(inmm) (cont.)

# 2. 4провода (4w)




Цвет провода Назначение

Красный Питание+(IN+) Синий Питание-(IN-) Желтый Выход+(OUT+) Белый Выход-(OUT-)

Выбор диапазона давления								
Код	Виды давления	Диапазон давления	Перегрузка	Разрывное давление	О-кольцо			
7k	G	0∼7kPa	300%FS	600%FS	FKM			
14k	G	0∼14kPa	300%FS	600%FS	FKM			
35k	G	0∼35kPa	300%FS	600%FS	FKM			
100k	G、A	0∼100kPa	200%FS	500%FS	FKM			
210k	G	0∼210kPa	200%FS	500%FS	FKM			
700k	G	0∼700kPa	200%FS	500%FS	FKM			
1.4M	G, S	0∼1.4MPa	200%FS	500%FS	FKM			
3.5M	S	0∼3.5MPa	200%FS	400%FS	FKM			
7M	S	0∼7MPa	200%FS	400%FS	FKM			
14M	S	0∼14MPa	200%FS	400%FS	FKM			
21M	S	0∼21MPa	150%FS	300%FS	FKM			
35M	S	0∼35MPa	150%FS	300%FS	FKM			
70M	S	0∼70MPa	150%FS	300%FS	FKM			

Внимание: G: Избыточное, A: Абсолютное, S: Избыточное, герметичное

#### Формирование кода заказа



Пример: P19-7kG4wl1C

Р19сенсор давления, диапазон давления 7 кПа, избыточное давление, 4 провода, питание 1,5 мА, компенсация тока.

# Советы по заказу:

- 1 Диапазон давления может быть выбран выше или ниже фактических условий, но должен быть в пределах ± 30% FS.
- 2 Виды давления состоит из избыточного, абсолютного, Избыточного герметичного Избыточное давление основано на текущем атмосферном давлении. Как правило, это относится к измерению давления, которое больше, чем текущее атмосферное давление. Отрицательное давление является частным случаем избыточного давления. Это означает, что существует такое рабочее состояние, что давлениерабочей площадки ниже, чем текущее атмосферное давление.
- (1) Абсолютное давление основано на вакууме.
- (2) Что касается избыточное герметичноеРС10 использует чипы абсолютного давления для продукта избыточного давленияна основе атмосферного давления производственного участка.Для диапазона давления выше 6МПа нельзя выбрать избыточное давление, но только избыточное герметичное
- 3 Проверьтемаксимальную перегрузку применяемой системы, которая должна быть меньше предела защиты от перегрузки датчика, иначе это повлияет на срок службы изделия или даже повредит изделие.
- 4 Обычно используемая компенсация продукта составляет 1,5 мА компенсации постоянного тока. Предлагаем выбрать необходимый вариант.
- 5 Материал и процесс изготовления сенсоров отрицательного давления отличаются от материалов сенсоров положительного давления.Поэтому датчики избыточного давления не могут использоваться в качестве замены датчиков отрицательного давления.
- 6 По специальным требованиям по параметрам и функциямпродукта обращайтесь к нам.



Wotian reserves the right to make any change in this publication without notice. The information provided is believed to be accurate and reliable as of this product sheet.

#### Контакт:

Nanjing Wotian Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: ru.wtsensor.com

Адрес: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

Электронная почта: wtsensor@wtsensor.com

Телефон: +86-18640205486 Менеджер по продажам: Эмма